



Provincia di Chieti

Settore 2

Viabilità, Edilizia Scolastica, Pianificazione Territoriale
EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI:

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici
(Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n. 88).

Intervento n. 00612ANR037
Messa a norma controsoffitti previa eliminazione di quelli pesanti in gesso esistenti dell'Istituto Tecnico Commerciale "Spataro" in Via Provinciale nel comune di Gissi (CH)
Importo finanziato €150.000,00
CUP D86E12000250001

ALL 2

ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Michele ZULLI

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Nicola CENTOFANTI

COLLABORATORI INTERNI:

Visto: IL DIRIGENTE DEL
SETTORE n° 2

Dott. Ing. Carlo CRISTINI

DATA:

27-11-2015

Questo elaborato è di proprietà della "Provincia di Chieti", pertanto non può essere riprodotto né integralmente e né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici (Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n. 88).

Intervento n. 00612ANR037 - Messa a norma controsoffitti previa eliminazione di quelli pesanti in gesso esistenti dell'Istituto Tecnico Commerciale "Spataro" in Via Provinciale nel comune di Gissi (CH)

Importo finanziato €150.000,00

CUP D86E12000250001

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rif. 1 - Rifacimento controsoffitto

Rif. 2 - Sostituzione plafoniere incassate nel controsoffitto



**Rif. 3 - Archivio: Realizzazione controparete ignifuga REI 120 per
compartimentazione antincendio**

Rif. 5 - Ancoraggio a muro delle scaffalature



Rif. 4 - Fornitura armadi di sicurezza nei laboratori



Rif. 6 - Revisione del funzionamento delle aperture di uscita di emergenza



Rif. 7 - Revisione funzionamento delle aperture a vasistas delle finestre delle aule didattiche



Rif. 8 - Risanamento degli intonaci in corrispondenza delle infiltrazioni di acqua



Rif. 8 - Risanamento degli intonaci in corrispondenza delle infiltrazioni di acqua



Rif. 10 - Risanamento pilastri in c.a. per tutta l'altezza



Rif. 11 - Risanamento pilastri in c.a. solo del primo piano



Rif. 12 - Risanamento fascia marcapiano in c.a.
Rif. 13 - Risanamento della pensilina



Rif. 15 - Risanamento del parapetto in copertura



Rif. 16 - Risanamento pilastro dello sbalzo



Rif. 17-18 - Rifacimento marciapiede tratto A-B e B-C



Rif. 19 - Rifacimento marciapiede tratto C-D



Rif. 19 - Rifacimento marciapiede tratto D-E-F-G



Rif. 20 - Camino locale termico: risanamento con nastri in fibra di acciaio ed intonaco



Rif. 21 - Scala: risanamento umidità setti, parapetto, rampe, pianerottoli



Rif. 22 - Accesso carrabile: sostituzione griglia di raccolta

