



C.F. 80000130692

Ordinanza n. 428

Chieti, li 29 FEB. 2016

OGGETTO : S.P. 154 "Fondo Valle Sinello 1" (cavalcavia Autostradale A 14 – Opera n° 2048) . Ordinanza di instaurazione temporanea senso unico alternato dal Km. 0+350 al Km. 0+800 dalle ore 7,00 del 7/03/2016 alle ore 17,00 dell'8/04/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il D.L.vo 30.04.92 n.285 sulla disciplina della circolazione stradale ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 6 commi 4 e 5 del citato D. L.vo;

VISTA la richiesta avanzata in data 23-02-2016 dalla ditta ASE s.r.l. di Pescara riguardante la sistemazione del cavalcavia dell'Autostrada A14 – Opera n° 2048 che attraversa la S.P. 154 "Fondo Valle Sinello 1" al Km. 0+550 nel Comune di Casalbordino, previa installazione temporanea di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

ORDINA

1) l'instaurazione temporanea di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la S.P. 154 "Fondo Valle Sinello 1" dal Km. 0+350 al Km. 0+800 presso il cavalcavia dell'Autostrada A 14 nel territorio del Comune di Casalbordino, a partire dalle ore 7,00 del 07-03-2016 fino alle ore 17,00 dell'8-04-2016;

2) l'apposizione della segnaletica verticale e orizzontale prevista del Nuovo Codice della Strada, sarà installata a cura e spesa dell'Impresa esecutrice dei lavori che sarà altresì l'unica responsabile civilmente e penalmente, di eventuali danni a persone o cose a causa dell'imperfetta segnalazione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art.37c.3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art.74 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.

Il Sindaco del Comune interessato e gli organi di Polizia sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti al seguente link: "www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 2

(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

