



Pratica 50608_DIS_5

Trasmissione via PEC / Email

protocollo.prefch@pec.interno.it

comune.vasto@legalmail.it

comune.monteodorisio@legalmail.it

gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

tch30512@pec.carabinieri.it

Tch27931@pec.carabinieri.it

tch31059@pec.carabinieri.it

fch42567@pec.carabinieri.it

fch42577@pec.carabinieri.it

dpd021@pec.regione.abruzzo.it

l.bolognese@provincia.chieti.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Ai sigg. Sindaco del Comune di Vasto
Sindaco del Comune di Monteodorisio

Al Sig. Questore di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

Al Comando Gruppo Carabinieri di VASTO

Al Comando Gruppo Carabinieri di CUPELLO

Al Gruppo Carabinieri Forestale - CHIETI

Alla Regione Carabinieri Forestale - Vasto

Alla Regione Abruzzo – DP021 Servizio Foreste e
Parchi – L'Aquila

All' Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

Oggetto: Rimozione di alcuni olmi secchi e pericolanti siti sulla scarpata stradale di monte della S.P.n.212 "Traversa di Vasto", al km.138+800 lato destro, in territorio del Comune di Vasto e rimozione di n.1 albero secco sito sulla scarpata stradale di monte della S.P.n.174 "Luci", al km.1+100 lato sinistro, in territorio di Monteodorisio

Si trasmette copia dell'ordinanza n. 802 del 24/10/2023 relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli





ORDINANZA n. 802 del 24/10/2023
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Rimozione di alcuni olmi secchi e pericolanti siti sulla scarpata stradale di monte della S.P.n.212 "Traversa di Vasto", al km.138+800 lato destro, in territorio del Comune di Vasto e rimozione di n.1 albero secco sito sulla scarpata stradale di monte della S.P.n.174 "Luci", al km.1+100 lato sinistro, in territorio di Monteodorisio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

PREMESSO

CHE le avverse condizioni atmosferiche verificatesi nei giorni 19 e 20 ottobre 2023, caratterizzate soprattutto da venti forti e persistenti, hanno comportato la caduta di rami su varie SS.PP. ricadenti nel Distretto n. 5, oltre che la segnalazione al personale stradale di zona di alcune piante ritenute pericolanti dagli utenti della strada in transito.

CHE le stesse, a seguito di accertamenti esperiti a tal riguardo dal personale stradale di zona, risultano essere motivo di potenziale pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità e che pertanto necessitano di rimozione quanto prima.

ACCERTATO che gli alberi di che trattasi ricadono sul Demanio Pubblico, in quanto posti sulla scarpata stradale di monte;

VISTI gli artt.5, 6 e 14 del D.L.vo 30.04.92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono per gli Enti proprietari delle strade la possibilità di emettere ordinanze per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

ORDINA

Con effetto immediato, la rimozione di alcuni olmi secchi e pericolanti siti sulla scarpata stradale di monte della S.P.n.212 "Traversa di Vasto", al km.138+800 lato destro, in territorio del Comune di Vasto e la rimozione di n.1 albero secco sito sulla scarpata stradale di monte della S.P.n.174 "Luci", al km.1+100 lato sinistro, in territorio di Monteodorisio

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli

SETTORE N. 2

